

Bruksanvisning till ljusstöpning

Här får du en grundlig och utförlig bruksanvisning på hur du gör i dina egna ljus.



Ren stearin
5 kg.
Artnr.: 73-415

Stearin/palmolja
5 kg.
Artnr.: 73-410

Veke
Till ljus med dia. 30-40
cm.
100 g. ca. 72 m.
Artnr.: 73-322

Ljusfärger
Röd, påse med 10 g.
Artnr.: 73-452



1. Ljuspulver smälts i ett vaxsmältkar eller i ett smältrör i vattenbad. Smält aldrig ljusmassan direkt på kokplattan använd alltid vattenbad. Färgen tillsätts när ljusmassan är smält, rör runt ordentligt så färgen blandas.

Temperaturen skall vara 90 grader till gjutljus, då blir det lättare att få ljusen att släppa från formarna. Till stöpljus skall temperaturen vara ca. 70 grader.

Ljusmassan är självantändlig vid 200 grader. Ha alltid ett lock liggande vid sidan av smältkaret. Om stöpmassan blir för varm, läggs locket över. Håll aldrig kallt vatten i ljusmassan.



2. Formarna görs klar medan ljusmassan smälter. Fukta vecken eller doppa den i ljusmassan så är det enkelt att sticka igenom hålet i formens topp. Du kan även använda en bit ståltråd för att få vecken igenom hålet.

Knyt en dubbelknut på vecken så stearinet inte rinner ut ur formen. Sträck till vecken genom att knyta den andra änden runt en ljus nål, eller stick nålen igenom vecken. Sätt alltid formarna på något underlag t.ex. gamla tidningar, när du häller i stöpmassan.



**Sök de andra
produkterna på
www.cchobby.se**

- Ljusfärg
(Ljustillverkning)
- Vekar
(Ljustillverkning)



3. Häll ljusmassan i formarna, stoppa ca. 3 cm från kanten. Korrigera placeringen av vecken, om den har flyttat sig.



4. Efter ca. två timmar hälls varm ljusmassa i fördjupningen så ytan blir plan.



5. När ljuset har stelnat helt löses knuten upp i botten och ljuset tas försiktigt ut ur formen. Om ljuset inte vill släppa från formen, går det lättare om du ställer in det i kylslåpet eller frysen. Banka lätt i botten.



OBS!

Vid rengöring, lägg alla använda formar och redskap i en gryta med vatten och värm upp. Ta bort redskapen och låt vattnet kyla av. När det är kallt kan rester av ljusmassan tas bort från grytan och slängas i en soppåse. Häll aldrig ut varmt vatten med stearin i vasken. Stearinet stoppar avloppet.



Tips:

Vil du göra doftljus, kan du tillsätta eteriska doftoljor. Droppa några få droppar av t.ex. lavendel eller citronolja i formen tillsammans med ljusmassan. Doftolja bör inte bränna mer än 1-2 timmar. Doften håller i sig länge efter.

Vil du ha ett rustikt ljus, sätt formen i kylskåpet, ljusmassan får då en kallchock, och därmed får ljuset en matt yta.

Vill du ha ett blankt ljus, skall formarna vara rumstempererade, formarna kan läggas på elementet.

Ren stearin

5 kg.

Artnr.: 73-415

Stearin/palmolja

5 kg.

Artnr.: 73-410

Veke

Till ljus m. dia. 30-40 cm.

100 g. ca. 72 m.

Artnr.: 73-322

Ljusfärg

Röd, påse m. 10 g.

Artnr.: 73-452



Sök de andra produkterna på www.cchobby.se

- Ljusfärger (Ljustillverkning)
- Vekar (Ljustillverkning)

Material



Stearin:

Ett högt stearinnehåll ger en långsam och jämn brinntid, stearin smälter vid ca. 50 grader. Ljus gjorda av stearin böjs inte men knäcks lätt.

Ljus av "ren stearin":

De flesta ljus som säljs som rena stearinljus, är en blandning av 80% 73410 och 20% 73415.



Ljustöpningpulver/paraffinvax:

Creativ Company har ett färdigblandat vax till stöp- och gjutljus. En riktig kvalitetsblandning som ger ett mycket bra resultat.

100% ren "sammanpressad" paraffinvax som inte är så hårt som stearin, den är dessutom mer transparent. Ljus av ren paraffinvax bränner fort och ska ha en tunnare veke.

Ljus av paraffin formas enklare än ljus av stearin.



Veke:

Det är viktigt att det används en veke som passar till den valda gjutformen, om ljuset ska brinna korrekt. I vår huvudkatalog finns det beskrivet vilken veke du skall använda till olika sorters ljus.



Färger:

Färgerna kan blandas inbördes till många olika nyanser. Färgerna är mycket starka, strö i endast lite åt gången. Prova färgen genom att hälla lite på en bit vitt papper med en sked och låt det torka lite då det är svårt att se den rätta färgen när den är våt.

Ren stearin

En blandning av 98% ren stearin och 2% palmolja. Smälts vid ca. 90°

5 kg.

Artnr.: 73-415

Stearin/palmolja

En blandning av 55% ren stearin och 45% vegetabilisk olja. Smälts vid ca. 80°

5 kg.

Artnr.: 73-410



Sök de andra produkterna på www.cchobby.se

- Ljusfärger (Ljustillverkning)
- Vekar (Ljustillverkning)