**S37** 

## 10

## Messtisch mit Granitplatte, Güte 0

Dial bench gauges with granit plate degree 0



- · mit Granitplatte Güte 0
- · mit Feineinstellung
- · Aufnahme 8 H7
- · Ausladung 120 mm
- $\cdot$  with granit plate degree 0
- · with fine adjustment
- · shank 8 mm
- · overhang 120 mm

Bestell-Nr.	Messbereich	Aufnahme	Messtisch	Säule
OrderNo.	Range mm	Shank mm	Table mm	Column ø mm
06069014	200	8 H7	300 x 200	

## Messtisch mit Granitplatte, Güte 0

· mit Granitplatte Güte 0

· Aufnahme 8 H7

· Ausladung 120 mm

- with granit plate degree 0
- · shank 8 mm
- · overhang 120 mm



Bestell-Nr.	Messbereich	Aufnahme	Messtisch	Säule
OrderNo.	Range mm	Shank mm	Table mm	Column ø mm
06069017	250	8 H7	300 x 200 x 50	35

## Adapter mit Gewinde M8 zu M10

Thread adapter with M8 to M10 thread



- · Innen-Gewinde-Adapter M8/M10
- für die Aufnahme von Stativen mit M10-Gewinde auf einem Magnetfuß oder Granitplatte mit M8-Gewinde
- · Inside screw thread adapter
- for dial support with M10 screw thread magnetic base or granit plates with M8 screw thread

Bestell-Nr.	Maß
Order-No.	Size mm
06063075	ø 24 x 15