




IMPROVING YOUR FUR BUSINESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI



HG SKINNING LIGHT EL

Elektryczny słupek do skórowania HG



1. Spis treści.

1. Spis treści.....	2
2. Wprowadzenie.....	3
2.1 Gwarancja.	3
3. Ostrzeżenia.	4
3.1 Znaki ostrzegawcze.....	5
4. Zasada działania.	6
5. Podłączanie Elektrycznego słupa do skórowania HG.....	7
5.1 Podłączanie źródła prądu.	7
5.2 Podłączanie źródła powietrza.....	8
5.3 Przemieszczanie urządzenia.....	8
6. Instrukcje użytkowania.	9
7. Konserwacja.	11
7.1 Czyszczenie.	11
8. Dane techniczne.....	12
9. Deklaracja zgodności UE.	13

2. Wprowadzenie.

Elektryczny słup do skórowania HG służy do skórowania norek na wszystkich etapach skórowania.

Elektryczny słup do skórowania HG zaprojektowano celem stworzenia prostego i przyjaznego użytkownikowi produktu, spełniającego jednocześnie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1 Gwarancja.

Elektryczny słup do skórowania HG jest objęte jednoroczną gwarancją.

Uszkodzone części podlegają wymianie pod warunkiem, że uszkodzenie spowodowane jest wadą fabryczną. Uszkodzeń powstałych podczas transportu gwarancja nie obejmuje.

W przypadku nieodpowiedniego użytkowania Elektrycznego słupa do skórowania HG, gwarancja nie obowiązuje, a więc nie obejmuje ani urządzenia, ani zniszczonych skór.

3. Ostrzeżenia.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, **uważnie** przeczytaj instrukcję obsługi.

Urządzenie służy wyłącznie do skórowania nerek zgodnie z instrukcją. Operator musi zostać zaznajomiony z instrukcjami obsługi urządzenia. Podczas skórowania nerek, zawsze zwracaj szczególną uwagę na określone odpowiednimi przepisami środki ostrożności.

Osoby pracujące z urządzeniem muszą uważać na długie włosy i luźne ubrania; mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Nie należy dotykać palcami ani przykładać jakichkolwiek przedmiotów do ruchomych części urządzenia.

Nieodpowiednie użytkowanie bądź ignorowanie zaleceń dot. bezpieczeństwa, może powodować uszkodzenia ciała, bądź zniszczenie urządzenia.

Zachowaj szczególną ostrożność na:

Wystające ostre elementy tj. gwoździe

Istnieje ryzyko zmiążdżenia palców przez uchwyt przytrzymujący skórę

Istnieje ryzyko zranienia rąk i dłoni przez ramię.

Ze względu na wagę urządzenia, regulacja wysokości musi być przeprowadzana przez 2 osoby.

3.1 Znaki ostrzegawcze.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – WYSOKIE NAPIĘCIE.

Skrzynka elektryczna urządzenia jest pod wysokim napięciem. Z powodu zagrożenia, skrzynka nie może być otwierana przez nieuprawnionych do tego pracowników.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – ZGNIECENIE.


Nie dotykaj ruchomych części urządzenia palcami ani częściami ubioru, ponieważ może to spowodować uszkodzenia ciała.



WYMAGANE UŻYWANIE OCHRONNIKÓW OCZU.

Podczas działania urządzenia należy używać okularów ochronnych, ponieważ włosie, trociny i inne elementy mogą być z niego wyrzucane.


4. Zasada działania.



1. Wyłącznik bezpieczeństwa
2. Zacisk łap zamknięty / otwarty
3. Zacisk skóry zamknięty / dół
4. Zacisk skóry otwarty / góra
5. Regulacja nóg
6. Zwalnianie uchwytu ciała
7. Kontrola mocy zacisku łap
8. Regulacja wysokości zacisku łap
9. Regulacja przechyłu i wysokości.

5. Podłączanie Elektrycznego słupa do skórowania HG

Przed korzystaniem z urządzenia do skórowania, należy odpowiednio podłączyć je do źródła prądu i powietrza.



5.1 Podłączanie źródła prądu.

Elektryczny słup do skórowania HG wyposażony jest w gniazdo 16A CEE (1) do którego należy podłączyć uziemione źródło prądu o mocy 400 V. Maksymalny pobór prądu przez działający silnik wynosi 5,90 A. Aby sprawdzić lub zmienić kierunek obrotów zob. rozdział 6 „Instrukcje użytkowania”.

Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w przełącznik bezpieczeństwa, zapobiegający niekontrolowanemu uruchomieniu urządzenia po podłączeniu do prądu. Przewody elektryczne należy zawsze umieszczać w sposób nie przeszkadzający operatorowi oraz tak, aby nie zostały wciągnięte w ruchome części urządzenia.

5.2 Podłączanie źródła powietrza.

Podłącz powietrze do modułu przyłączeniowego (2) za pomocą złączki typu Cejn 320.

Powietrze podłączone do urządzenia musi być filtrowane i suszone.

Przy podłączaniu ciśnienie robocze musi wynosić dokładnie 7 bar.

W przypadku pracy ręcznej, sprawdź czy ciśnienie robocze nie przekracza 1,5 bar (3).

Sprawdź działanie pedału otwierania/zamykania zacisku łap. (Zob. rozdział 4, punkt 2).

5.3 Przemieszczanie urządzenia.

Przed przemieszczaniem Elektrycznego słupa do skórowania HG należy odłączyć je od źródeł powietrza i prądu.

Podczas ustawiania urządzenia w nowej lokalizacji, powtórz powyższe kroki.

Uwaga:

Nie unosź urządzenia za ramię ani obudowę. Waga urządzenia wynosi 60 kg.

6. Instrukcje użytkowania.

Po podłączeniu Elektrycznego słupa do skórowania HG (zob. „Podłączanie Elektrycznego słupa do skórowania HG”), urządzenie jest gotowe do pracy.

Upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest częściowo aktywowany przez zmianę pozycji czerwonego pokrętkła o $\frac{1}{4}$ obrotu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie uruchom urządzenie używając pedałów nożnych. (Zob. rozdział 4, pkt. 2, 3 i 4).

W sytuacjach awaryjnych, wyłącznik bezpieczeństwa służy do zatrzymania urządzenia. Po używaniu urządzenia, odłącz źródła prądu i powietrza.

Korzystając z urządzenia zawsze sprawdzaj, czy w przypadku pracy ręcznej, ciśnienie robocze wynosi maksymalnie 1,5 bar. Gwarantuje to, że zacisk łap nie stanowi zagrożenia dla operatora.

W przypadku używania urządzenia bez zacisku łap, należy wykonać luzowanie skóry wokół stawu biodrowego, tylnych łap i ogona.

Urządzenie wyposażone w zacisk łap działa doskonale po cięciu tuszek za pomocą HG Combi Cut.

Tylne łapy umieszczone są w uchwycie łap, (lub zacisku łap, jeśli urządzenie jest w nie wyposażone) brzuszkiem norki skierowanym do urządzenia. Ogon i skóra wokół tylnych łap są ściągane w dół i umieszczane w zacisku skóry. Aby zamknąć zacisk skóry, aktywuj pedał (podczas tej operacji uważaj szczególnie na palce i trzymaj je z dala od zacisku skóry).

Po osiągnięciu punktu, kiedy należy wyciągnąć przednie łapy, aktywuj dźwignię zwalniającą ramię. Należy wykonać tę operację w trakcie procesu skórowania, ponieważ pozwala to uniknąć rozerwania ciała na części.

Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77

Kontynuuj skórowanie do momentu dojścia do karku, zmniejsz moc za pomocą pedału nożnego a skóra zostanie wycięta wokół uszu, nosa i pyszczka.

Usuń ciało i skórę jednym wciśnięciem pedału „Zacisk skóry otwarty/góra” a równocześnie urządzenie powróci automatycznie do pozycji startowej.

7. Konserwacja.

Elektryczny słup do skórowania HG zaprojektowano w oparciu o najwyższej jakości materiały i wyposażono w łożyska nie wymagające konserwacji, w celu zminimalizowania konieczności konserwacji urządzenia przez operatora. Pomimo tego, urządzenie należy utrzymywać w czystości, a części ruchome, które są częściami zużywalnymi, należy sprawdzać i w razie potrzeby wymieniać.

7.1 Czyszczenie.

Przed rozpoczęciem czyszczenia, odłącz źródła prądu i sprężonego powietrza.

Elektryczny słup do skórowania należy czyścić za pomocą powietrza lub wody. Podczas czyszczenia urządzenia, należy unikać polewania części elektrycznych strumieniem wody.

Urządzenie należy czyścić codziennie za pomocą powietrza i cotygodniowo dokładnie, za pomocą wody, a następnie należy naoliwić urządzenie cienką warstwą oleju.

Uwaga!

Dokonywanie nieautoryzowanych modyfikacji, ulepszeń i zmian w Elektrycznym słupie do skórowania HG nie jest dozwolone ze względów bezpieczeństwa. Producent ani dostawca nie odpowiadają za zniszczenia wynikające z wyżej opisanych działań. Ryzyko tego typu nadużyć istnieje jedynie po stronie klienta.

8. Dane techniczne.

Napięcie elektryczne	:	400 V
Moc silnika	:	1,5 kW
Podłączanie	:	16A CEE
Sprężone powietrze	:	7 bar
Dopływ powietrza	:	szybkozłączka Cejn 320
Wymiary Długość	:	890 mm
Szerokość	:	905 mm
Wysokość	:	2100 mm
Waga	:	60 kg.

9. Deklaracja zgodności UE.

Hedensted Gruppen A/S
Vejlevej 15,
8722 Hedensted
Tel. (+45) 75 89 12 44
Fax (+45) 75 89 11 80
www.hedensted-gruppen.dk

- niniejszym zaświadcza, że:

Elektryczny słup do skórowania HG
HG SKINNING LIGHT EL
Numer produktu 206405

- zgodnie z postanowieniami:

Dyrektywy 2006/42/WE Maszyny
Dyrektywy 2006/95/WE Niskie Napięcie

- zastosowano również następujące ujednolicone normy.

DS/EN ISO 12100-1 :2005
DS/EN 60439-3
DS/EN ISO 13857 :2008

Hedensted d.20/09-2012


Jens Jørgen Madsen
Direktør