

4. Betjening af Hydra Combi.

Nedenstående beskrivelse er i henhold til EU-direktiv No 1099/2009 vedrørende aflivning af pelsdyr.

4.1 Før start.

For at sikre optimale driftsbetingelser for maskinen skal den kontrolleres inden start.

- Kontrollere motoroliestand med oliepinden.
Efterfyld med motorolie SAE 10W-30.
- Kontrollere hydraulikoliestand i skueglasset.
Efterfyld med hydraulikolie ISO VG46
- Kontrollere af motorens luftfilter er rent.
- Kontrollere at der ikke står kondensvand i slangen til indsugningen.
- Kontrollere kassens tætningslister er intakte.
- Kontrollere at hullerne udstødningsrøret samt indsugningsrøret, indvendigt i kassen er rene.
- Kontrollere for utilsigtede utætheder i udstødningssystemet.
- Tap gammelt vand af filterkasser og påfyld 4,0l rent vand.
- Kontrollere at filteret i filterkassen er ren.
Ønskes yderligere filtrering lægges der en ren bomuldsklud omkring.
- Påfyld benzin oktan 92.
Tilsæt karburatorsprit hvis omgivelsestemperaturen er mellem -2°C til 7°C

4.2 Opstart.

Inden aflivning påbegyndes skal maskinen opvarmes til driftstemperatur.

- Indstil betjeningshåndtag til fuld choker og fuld gas.
- Drej nøglen om på start eller træk i rekyl starteren (start snoren).
- Når motoren er i gang, indstilles chokeren til fra.
- Gashåndtaget reguleres til 1/3 gas.
- Maskinen skal nu varme op i 5min.
Imens kontrolleres tætninger i låg, frontklap og hele udstødningssystemet fra motor til kasse for utætheder.
- Kontrollere at maskinen ikke kryber når fremdriftshåndtag ikke er aktiveret.
- Kontrollere at sikkerhedstrykpladen under styrehåndtaget aktivere fremdrift ved påvirkning.

4.3 Aflivning af mink:

- For at opnår den rette gasprocent i kassen indstilles gashåndtaget nu mellem 2/3 og maks. og aflivningsknappen trækkes ud.
- Maskinen skal nu "påfylde" gas i 2 min. Begynder motoren at gå dårligt (Hakke) skubbes aflivningsknappen ind.

Denne tid kan bruges til køre ned til farmen.

- Kontrollere gasprocenten med en lighter eller Co tester i kassens top.
 - Lighteren skal gå ud.
 - Co testeren skal vise min 1 %.
- Gashåndtaget indstilles til tomgang og aflivningsknappen trækkes ud.
- Minkene fyldes nu i kassen med jævne mellemrum.
- Når sidste mink er i kassen indstilles gashåndtaget til mellem 2/3 til maks. gas.
- Maskinen skal nu "påfylde" gas i 5 min. Begynder motoren at gå dårligt (Hakke) skubbes aflivningsknappen ind.

Denne tid kan bruges til køre ned til tømmeområdet.

- Kør maskinen ind over transportbåndet og åben front lågen.
- Tænd transportbåndet og tip kassen.
- Når kassen er tom, lukkes frontlågen og processen beskrevet i afsnit 4.3 påbegyndes forfra.
- Efter behov tømmes vand kassen og nyt vand påfyldes.

4.4 Rengøring.

Efter endt aflivning skal maskinen rengøres.

- Rengør kassens bund.
- Rengør eller udskift filterne i filterkassen.
- Tøm filterkassen for vand og rengør den.
- Rengør motorens luftfilter samt indsugningsslange.